

Potência [kVA]	Tensão [V]	freq. [Hz]	rotação [rpm]	xd'' [pu]	xd' [pu]	xd [pu]	xi [pu]	xh [pu]	Cálculo para Xd''					Cálculo para Xd'				
									X [ohm]	R [ohm]	Z [ohm]	Icc [kA]	Icc [kA]	X [ohm]	R [ohm]	Z [ohm]	Icc [kA]	Icc [kA]
225	400	50	1500	0,161	0,262	2,7107	0,1712	0,0513	0,1145	0,0114	0,1151	2,0171	2,0171	0,1863	0,0186	0,1872	1,2395	1,2395
250	400	50	1500	0,1647	0,2705	2,8286	0,176	0,0536	0,1054	0,0105	0,1059	2,1909	2,1909	0,1731	0,0173	0,1740	1,3340	1,3340
275	400	50	1500	0,1664	0,2757	2,9165	0,1788	0,0553	0,0968	0,0097	0,0973	2,3854	2,3854	0,1604	0,0160	0,1612	1,4397	1,4397
300	400	50	1500	0,1443	0,2426	2,6114	0,1562	0,0496	0,0770	0,0077	0,0773	3,0008	3,0008	0,1294	0,0129	0,1300	1,7849	1,7849
350	400	50	1500	0,1543	0,2626	2,8649	0,1682	0,0545	0,0705	0,0071	0,0709	3,2740	3,2740	0,1200	0,0120	0,1206	1,9238	1,9238
400	400	50	1500	0,1605	0,2764	3,0548	0,1761	0,0581	0,0642	0,0064	0,0645	3,5972	3,5972	0,1106	0,0111	0,1111	2,0888	2,0888
525	400	50	1500	0,23093	0,34824	2,15779	0,23657	0,06409	0,0704	0,0070	0,0707	3,2814	3,2814	0,1061	0,0106	0,1067	2,1760	2,1760
700	400	50	1500	0,19628	0,30742	2,08357	0,20549	0,06073	0,0449	0,0045	0,0451	5,1476	5,1476	0,0703	0,0070	0,0706	3,2866	3,2866
800	400	50	1500	0,18093	0,26578	2,5157	0,2591	0,08866	0,0362	0,0036	0,0364	6,3820	6,3820	0,0532	0,0053	0,0534	4,3446	4,3446
1000	400	50	1500	0,1909	0,272	3,7344	0,2073	0,0352	0,0305	0,0031	0,0307	7,5609	7,5609	0,0435	0,0044	0,0437	5,3065	5,3065
1100	400	50	1500	0,1718	0,248	3,4826	0,1903	0,0397	0,0250	0,0025	0,0251	9,2416	9,2416	0,0361	0,0036	0,0363	6,4021	6,4021
1250	400	50	1500	0,1596	0,2309	3,2771	0,1771	0,0463	0,0204	0,0020	0,0205	11,3046	11,3046	0,0296	0,0030	0,0297	7,8139	7,8139
1400	400	50	1500	0,1712	0,2428	3,3353	0,1916	0,0035	0,0196	0,0020	0,0197	11,8033	11,8033	0,0277	0,0028	0,0279	8,3226	8,3226
1500	400	50	1500	0,2253	0,3142	4,2495	0,2528	0,0653	0,0240	0,0024	0,0242	9,6097	9,6097	0,0335	0,0034	0,0337	6,8907	6,8907
1600	400	50	1500	0,1959	0,2739	3,5288	0,1888	0,0042	0,0196	0,0020	0,0197	11,7887	11,7887	0,0274	0,0027	0,0275	8,4315	8,4315
1750	400	50	1500	0,2142	0,2996	3,8597	0,2065	0,0046	0,0196	0,0020	0,0197	11,7923	11,7923	0,0274	0,0027	0,0275	8,4309	8,4309
2000	400	50	1500	0,1854	0,2538	3,4974	0,1731	0,0035	0,0148	0,0015	0,0149	15,5704	15,5704	0,0203	0,0020	0,0204	11,3741	11,3741
2250	400	50	1500	0,1752	0,2481	3,7053	0,1628	0,0256	0,0125	0,0012	0,0125	18,5365	18,5365	0,0176	0,0018	0,0177	13,0899	13,0899